

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BOISKA W ZALESIU



Fot. 1. Widok na boisko w kierunku południowym.
Fot. Ewelina Rębowicz -Kavalchuk, marzec 2021r.



Fot. 2. Widok na boisko w kierunku zachodnim.
Fot. Ewelina Rębowicz -Kavalchuk, marzec 2021r.



Fot. 3. Uszkodzenie nawierzchni.
Fot. Ewelina Rębowicz -Kavalchuk, marzec 2021r.